



# RÉHABILITATIONS

## SÉLECTION DES TRAVAUX





## TRAVAUX: RÉHABILITATION DU MUSÉE MARICEL DE MAR, CAN ROCAMORA ET DU MUSÉE DU CAU FERRAT

**Promoteur:** Diputació de Barcelona

**Conducteur de travaux:** M. Josep-Emili Hernandez Cros

**Surface construite:** 2.967,11 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** SITGES



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environmental  
2004




OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)

 **COTS I CLARET**



## TRAVAUX: RESTAURATION DU MONASTÈRE SANT BENET

**Promoteur:** Fundació Caixa Manresa

**Conducteur de travaux:** M. F. Xavier Asarta Ferraz/ M. Josep Ma. Esquius

**Surface construite:** 9.084 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** SANT FRUITÓS DE BAGES



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environnemental  
2004




OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)



## TRAVAUX: TRAVAUX DE RÉPARATION ET DE RÉHABILITATION DE LA MAIRIE

**Promoteur:** Mairie de Sant Pere de Ribes

**Conducteur de travaux:** Mm. Meritxell Manresa Traguany et M. David Pareras Aceves

**Surface de restauration:** 1.239,71 M2

**Emplacement:** SANT PERE DE RIBES





## **TRAVAUX: RAVALEMENT DE LA FAÇADE PRINCIPALE ET PORTIQUE, ET FAÇADE SUD DE LA BASILIQUE DE LA SEU.**

**Promoteur:** Évêché de Vic

**Conducteur de travaux:** M. F. Xavier Asarta Ferraz et M. Jaume Soldevila Segura

**Surface de restauration:** 2.594,43 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** MANRESA



## TRAVAUX: TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA MAS GUINARDÓ ET ALENTOURS

**Promoteur:** Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

**Conducteur de travaux:** M. Rafael Vila i Rodríguez et M. Jaume Bordají i Joval

**Surface construite:** 10.932 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** BARCELONA



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environmental  
2004




OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)



## TRAVAUX: RESTAURATION DE MONASTÈRE SANTA CECÍLIA DE MONTSERRAT

**Promoteur:** Abadia de Montserrat

**Conducteur de travaux:** M. Xavier Guitart Tarrés

**Surface construite:** 1.078,73 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** MARGANELL



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environmental  
2004



OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006



**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)



**COTS I CLARET**



## TRAVAUX: RÉNOVATION DU PAVILLON CANIGÓ DU SITE TORRIBERA POUR EN FAIRE UNE ÉCOLE DE RESTAURATION


**Promoteur:** Grameimpuls, S.A.

**Conducteur de travaux:** UTE Manuel Riu, Josep Benedito et Studio d'architecture MIM.A

**Surface de restauration:** 1.400,97 M2

**Emplacement:** SANTA COLOMA DE GRAMENET





## TRAVAUX: FORMATION DE VOÛTES ET ÉLÉMENTS FORGÉS ORIGINAUX ET CONSOLIDATION TOITURES PAVILLON CENTRAL

**Promoteur:** Fundació Privada de l'Hospital de la Sta. Creu i St. Pau

**Conducteur de travaux:** Étude d'architecte Rodon Arquitectes

**Surface construite:** 1.952,34 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** BARCELONA



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environnemental  
2004



OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

TLF 938 734 404  
FAX 938 735 905

E-MAIL [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
WEB [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)



## TRAVAUX: ADAPTATION DE LA TOUR ET DE LA VOIE D'ACCÈS À LA TOUR DU BARÓ

**Promoteur:** Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A

**Conducteur de travaux:** M. Jordi Farrando Sicilia et M. Miguel Ángel Andújar Meroño

**Surface construite:** 317,98 m<sup>2</sup>

**Surface urbanisée:** 573,70 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** BARCELONA



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environmental  
2004



OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)



## TRAVAUX: ADAPTATION ET DE RÉNOVATION DU BÂTIMENT DE CAL FANXICO COMME SIÈGE DE LA MAIRIE DE BOLVIR ET VRD, TRAVAUX DE REVÊTEMENT ET INSTALLATION DE TOILETTES PUBLIQUES À L'EXTÉRIEUR

**Promoteur:** Mairie de Bolvir

**Conducteur de travaux:** M. Jordi Puig Batalla


**Surface de restauration:** 786,59 M2

**Emplacement:** BOLVIR

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

TLF 938 734 404 E-MAIL [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
FAX 938 735 905 WEB [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)

 **COTS I CLARET**



## TRAVAUX: DÉMOLITION DU BÂTIMENT MULTIFAMILIAL SUR LA PLAÇA MAJOR ET RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS NOBLES DE LA RUE DEL BALÇ

**Promoteur:** Aigües de Manresa

**Conducteur de travaux:** M. Josep Maria Esquius i Prat, M. Robert Brufau i Niubó et M. Joan Carles Batanés i Subirana

**Surface construite:** 651,31 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** MANRESA



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environmental  
2004




OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)

 **COTS I CLARET**



## TRAVAUX: RÉHABILITATION DE LA TOUR CAN SERRA

**Promoteur:** Mairie de Malgrat de Mar

**Conducteur de travaux:** M. Xavier Guitart i Tarrés

**Surface construite:** 382,16 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** MALGRAT DE MAR



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environmental  
2004





OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)

 **COTS I CLARET**



## TRAVAUX: RESTAURATION DE L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS ET DE L'ÉGLISE

**Promoteur:** Institut Català del Sòl

**Conducteur de travaux:** M. Ramon Calonge i Vallbona

**Surface construite:** 854 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** Église du château – SANT MARTÍ SARROCA



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environnemental  
2004



OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)



## TRAVAUX: RÉHABILITATION DE LA CAVE COOPÉRATIVE (TOITURES ET FONDATIONS)

**Promoteur:** Mairie de Rubí

**Conducteur de travaux:** M. Joan Albert Adell i Gisbert

**Surface construite:** 1.665,70 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** RUBÍ



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environnemental  
2004




OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)

 **COTS I CLARET**



## TRAVAUX: RÉHABILITATION BÂTIMENT CASINO – PHASE I À VII

**Promoteur:** Mairie de Manresa

**Conducteur de travaux:** M. Josep Emili Hernandez Cros

**Surface construite:** 5.798,90 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** Passage Pere III, MANRESA



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environmental  
2004




OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)





## TRAVAUX: RÉHABILITATION DE LA TOUR DE L'EAU DE CAIXAFORUM

**Promoteur:** Fundació La Caixa

**Conducteur de travaux:** M. Xavier Pretel i Burgaleta

**Emplacement:** BARCELONE



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environnemental  
2004






OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)



## **TRAVAUX: RESTAURATION DE LA FAÇADE "CASA TORRENT" (CA LA BURESA) - PHASE 1 ET 2.1**

**Promoteur:** Communauté de propriétaires Placa Fius i Palà

**Conducteur de travaux:** M. Miquel Àngel Prunés Feixas

**Surface de restauration:** 1.359,12 M2

**Emplacement:** MANRESA



## TRAVAUX: RAVALEMENT DE FAÇADES, TOITURES ET RÉPARATIONS DIVERSES DE 53 LOGEMENTS

**Promoteur:** Gouvernement de la Catalogne  
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

**Conducteur de travaux:** M. Juli Cortés i Escoda

**\*\* PRIX DE STIMULATION À LA QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION ET ÉDIFICATION RÉSIDEN-  
TIELLE –  
DÉCERNÉ PAR REHABITEC 5e. SALON DE RÉHABILITATION DE LA FOIRE DE BARCELONE,  
ANNÉE 1996 \*\***

**Surface construite:** 6.625 m<sup>2</sup>

**Emplacement:** SANTA PERPÈTUA DE MOGODA



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environmental  
2004



OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404    **E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**FAX** 938 735 905    **WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)

 **COTS I CLARET**



## TRAVAUX: RAVALEMENT DE LA FAÇADE DE LA SAINTE GROTTE ET DE L'ÉGLISE SAINT IGNASI

**Promoteur:** Gouvernement de la Catalogne  
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

**Conducteur de travaux:** M. Frederic Marlet i Chavarria

**Emplacement:** Camí de la Cova, MANRESA



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environmental  
2004





OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

TLF 938 734 404  
FAX 938 735 905

E-MAIL [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
WEB [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)

 COTS I CLARET



## **TRAVAUX: RÉNOVATION INTÉRIEURE : CLOÎTRE (SALLE AUDIOVISUELLE + TOILETTES) ET ADAPTATION DES ESPACES DE LA SACRISTIE ET DU VESTIBULE D'ACCÈS AU C.I.E.I. DU SANCTUAIRE DE LA SAINTE GROTTE DE SANT IGNASI DE MANRESA**

**Promoteur:** Centre Internacional d'Espiritualitat Cova de Sant Ignasi

**Conducteur de travaux:** M. Lluís Barreiro Pombo et M. Anton Baraut Guilà

**Surface de restauration:** 310,84 M2

**Emplacement:** MANRESA



## TRAVAUX: RÉHABILITATION MAISON LLUVIÀ

**Promoteur:** Mairie de Manresa

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

**Conducteur de travaux:** M. Frederic Marlet i Chavarría

**Emplacement:** MANRESA



ISO 9001  
Système  
de Qualité  
1999



ISO 14001  
Système de  
Management  
Environnemental  
2004



OHSAS 18001  
Management  
de la Santé et  
de la Sécurité  
au Travail 2006

**CONSTRUCCIONS COTS I CLARET**

**TLF** 938 734 404  
**FAX** 938 735 905

**E-MAIL** [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
**WEB** [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)



**COTS I CLARET**

Sant Fruitós, 4  
08242 Manresa, Spain

TLF + 34 938 734 404

E-MAIL [cotsiclaret@cotsiclaret.com](mailto:cotsiclaret@cotsiclaret.com)  
WEB [www.cotsiclaret.com](http://www.cotsiclaret.com)